



-- als Betriebsgeheimnis anvertraut! - alle Rechte vorbehalten! --

13.09.2004

AD_MATB63 V63.06 / 08.09.2003

Status	Mitteilungs-Nr.	Datum	Angelegt von	Name	Seite:	1 von 5
87		24.08.2004	Buttermann	Sparka	A30880-S5150-A1-86-22	
86	S237-J41-1	24.08.2004	Buttermann			
85	S125-J29-2	05.05.2004	Offtermatt		Init chart M50	
84	R199-J29-2	04.09.2003	Offtermatt		P30880-S5150-A1-86-55	

Funkgerät	Swap-Baugruppe	SW LG TG	Standard-I	Kunden-I	SIM-Lock	Level	Tegic	Sprache	Gerätevariante
L36880-Q5150-A10		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0001.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/amber
L36880-Q5150-A11		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0001.map / .xfs	K45_Nw-prepared_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL1/amber
L36880-Q5150-A12		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0001.map / .xfs	K45_Sp-prepared_001.sim	2	M50_1701.xt	M50_1701.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL2/amber
L36880-Q5150-A13		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0001.map / .xfs	K45_Nw-Sp-prepared_001.sim	3	M50_1701.xt	M50_1701.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL3/amber
L36880-Q5150-B10		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/blue
L36880-Q5150-B11		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs	K45_Nw-prepared_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL1/blue
L36880-Q5150-B12		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs	K45_Sp-prepared_001.sim	2	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL2/blue
L36880-Q5150-B13		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs	K45_Nw-Sp-prepared_001.sim	3	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL3/blue
L36880-Q5150-B26		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs	K45_NwSub-prepared_001.sim	16	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL16/blue
L36880-Q5150-C10		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xfs	3118_2_3118-FFS-LG08_17_0001.map / .xfs		0			3118 BAUGRUPPE/SWAP/blue
L36880-Q5150-C20		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xfs	3118_2_Taiwan-delta_17_0001.map / .xfs		0			M50 BAUGRUPPE/SWAP
L36880-Q5150-P10		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL1
L36880-Q5150-P11		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs	K45_Nw-prepared_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL1
L36880-Q5150-P116		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs	K45_NwSub-prepared_001.sim	16	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL16
L36880-Q5150-Q10		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0001.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/amber
L36880-Q5150-Q11		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0001.map / .xfs	K45_Nw-prepared_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL1/amber
L36880-Q5150-R10		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xfs	3118_2_3118-FFS-LG08_17_0001.map / .xfs		0			M50 BAUGRUPPE/SWAP
L36880-Q5150-U10		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0001.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/amber
L36880-Q5150-U11		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0001.map / .xfs	K45_Nw-prepared_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL1/amber
L36880-Q5150-U30		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/blue
L36880-Q5150-U31		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs	K45_Nw-prepared_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/SL1/blue
L36880-Q5150-X10		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	M50 BAUGRUPPE/SWAP/blue
S30880-S5150-A100		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0031.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Int/amber
S30880-S5150-A101		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Int/blue
S30880-S5150-A102		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-UK-A102_09_0065.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/UK/blue
S30880-S5150-A104		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-WIND_17_0031.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Wind/amber
S30880-S5150-A105		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-WIND_17_0031.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Wind/blue
S30880-S5150-A107		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Q2-UK_09_0019.map / .xfs	K45_BTC_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/Q2/UK/blue
S30880-S5150-A108		17 01 02	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Benelux-Retail_17_0037.map / .xfs		0	M50_1702.xt	M50_1701.xl	TU M50/Benelux/blue
S30880-S5150-A110		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-BRD-Handel-1_09_0030.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/BRD/Handel/blue
S30880-S5150-A111		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Switzerland_17_0024.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Switzerland/blue
S30880-S5150-A112		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Mobilkom-Austria_17_0024.map / .xfs	K45_Mobilkom_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Mobilkom/blue
S30880-S5150-A113		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-WIND_17_0031.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Wind/blue
S30880-S5150-A114		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-E-Plus_09_0024.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/E-Plus/blue
S30880-S5150-A115		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Jamba_09_0023.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/Debitel/blue
S30880-S5150-A116		17 01 02	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-Benelux-Retail_17_0037.map / .xfs		0	M50_1702.xt	M50_1701.xl	TU M50/Benelux/amber
S30880-S5150-A118		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Q2-DE_09_0021.map / .xfs		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/Q2-DE/blue
S30880-S5150-A121		17 01 13	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xfs		0	M50_1713.xt	M50_1701.xl	TU M50/Middle East/blue
S30880-S5150-A122		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Q2-DE-LOOP_09_0025.map / .xfs	K45_VIAG-Interkom_001.sim	16	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/Q2-DE-Loop/Blue
S30880-S5150-A123		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-One-Connect_17_0041.map / .xfs	K45_one connect_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/One-Connect/blue
S30880-S5150-A127		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Q2-IE_09_0070.map / .xfs	K45_O2Ireland_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/Q2/Ireland/blue
S30880-S5150-A128		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/INT-RETAIL/blue



-- als Betriebsgeheimnis anvertraut! - alle Rechte vorbehalten! --

13.09.2004

AD_MATB63 V63.06 / 08.09.2003

Status	Mitteilungs-Nr.	Datum	Angelegt von	Name	Seite:	2 von 5
87		24.08.2004	Buttermann	Sparka	A30880-S5150-A1-86-22	
86	S237-J41-1	24.08.2004	Buttermann			
85	S125-J29-2	05.05.2004	Offtermatt		Init chart M50	
84	R199-J29-2	04.09.2003	Offtermatt		P30880-S5150-A1-86-55	

Funkgerät	Swap-Baugruppe	SW LG TG	Standard-I	Kunden-I	SIM-Lock	Level	Tegic	Sprache	Gerätevariante
S30880-S5150-A129		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Telering_17_0031.map / .xfs	K45_Telering_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Telering/blue
S30880-S5150-A130		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xfs	K45_Safaricom_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Safaricom/blue
S30880-S5150-A131		17 01 02	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Proximus-BE_17_0045.map / .xfs		0	M50_1702.xt	M50_1701.xl	TU M50/Proximus/blue
S30880-S5150-A133		18 01 01	M50_1_Standard_18_0001.map / .xfs	M50_2_M50-BRD-Handel-1_18_0001.map / .xfs		0	M50_1801.xt	M50_1801.xl	TU M50/BRD-Handel/blue
S30880-S5150-A200		17 02 03	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Telenor-Norway_17_0032.map / .xfs	K45_Telenor Mobil AS_001.sim	1	M50_1703.xt	M50_1702.xl	TU M50/Telenor/blue
S30880-S5150-A201		17 02 04	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Comviq-Sweden_17_0031.map / .xfs	C45_Comviq- Sweden_001.sim	1	M50_1704.xt	M50_1702.xl	TU M50/Comviq/blue
S30880-S5150-A202		17 02 03	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Nordic-Norway-Denmark_17_0014.map / .xfs		0	M50_1703.xt	M50_1702.xl	TU M50/Norway-Denmark/blue
S30880-S5150-A203		17 02 04	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Nordic-Sweden-Finland_17_0031.map / .xfs		0	M50_1704.xt	M50_1702.xl	TU M50/Sweden_Finland/blue
S30880-S5150-A204		17 02 03	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Sonofon-Denmark_17_0033.map / .xfs	K45_Sonofon-Denmark_001.sim	1	M50_1703.xt	M50_1702.xl	TU M50/Sonofon/blue
S30880-S5150-A300		17 03 06	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Centertel-Poland_17_0014.map / .xfs	K45_Centertel-Poland_001.sim	1	M50_1706.xt	M50_1703.xl	TU M50/Centertel/blue
S30880-S5150-A303		17 03 06	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Polkomtel-Poland_17_0028.map / .xfs	K45_POLKOMTEL_001.sim	1	M50_1706.xt	M50_1703.xl	TU M50/Polkomtel/blue
S30880-S5150-A304		17 03 12	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Pannon-Hungary_17_0031.map / .xfs	K45_Pannon-Hungary_001.sim	1	M50_1712.xt	M50_1703.xl	TU M50/Pannon-Hungary/blue
S30880-S5150-A305		09 03 12	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Pannon-Hungary_09_0028.map / .xfs	K45_Pannon-Hungary_001.sim	1	M50_0912.xt	M50_0903.xl	TU M50/Pannon-Hungary/amber
S30880-S5150-A306		17 03 05	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Eurotel-CZ_17_0020.map / .xfs	K45_Eurotel Czech_001.sim	1	M50_1705.xt	M50_1703.xl	TU M50/Eurotel/Blue
S30880-S5150-A307		17 03 12	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Vodafone-Hungary_17_0031.map / .xfs	K45_VodafoneHungary_001.sim	1	M50_1712.xt	M50_1703.xl	TU M50/Vodafone Hungary/blue
S30880-S5150-A308		17 03 09	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-EuroTel-sk_17_0031.map / .xfs	K45_Eurotel Slovakia_001.sim	1	M50_1709.xt	M50_1703.xl	TU M50/Eurotel-Sk/blue
S30880-S5150-A400		17 04 08	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG04_17_0024.map / .xfs		0	M50_1708.xt	M50_1704.xl	TU M50/SEM/blue
S30880-S5150-A401		17 04 08	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG04_17_0034.map / .xfs		0	M50_1708.xt	M50_1704.xl	TU M50/SEM/amber
S30880-S5150-A502		18 05 10	M50_1_Standard_18_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Airtel_18_0001.map / .xfs	K45_Airtel_001.sim	1	M50_1810.xt	M50_1805.xl	TU M50/Airtel-Voda/blue
S30880-S5150-A505		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-TMN_17_0014.map / .xfs	K45_TMN_001.sim	1	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/TMN/blue
S30880-S5150-A506		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Telecel_17_0041.map / .xfs	K45_Telecel_001.sim	1	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Telecel/blue
S30880-S5150-A507		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Optimus_17_0017.map / .xfs	K45_Optimus_001.sim	1	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Optimus/blue
S30880-S5150-A508		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-IberiaRetail_17_0037.map / .xfs		0	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Retail-Iberia/blue
S30880-S5150-A509		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Vodacom-ZA_17_0046.map / .xfs		0	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Vodacom-ZA/blue
S30880-S5150-A600		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Vipnet_17_0024.map / .xfs	K45_Vipnet Kroatia_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Vipnet/blue
S30880-S5150-A601		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Simobil_17_0031.map / .xfs	K45_SIMOBIL_002.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Simobil/blue
S30880-S5150-A602		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-Simobil_17_0031.map / .xfs	K45_SIMOBIL_002.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Simobil/amber
S30880-S5150-A801		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xfs	3118_2_Taiwan-delta_17_0001.map / .xfs		0			TU 3118/Taiwan/blue
S30880-S5150-A803		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xfs	3118_2_HK_17_0001.map / .xfs		0			TU 3118/HM/blue
S30880-S5150-A910		17 91 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-Russia_17_0031.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1791.xl	TU M50/Russia/MTS Beeline/amber
S30880-S5150-A911		17 91 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Russia_17_0030.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1791.xl	TU M50/Russia/MTS Beeline/blue
S30880-S5150-A912		17 91 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Tele2-Latvia-Lithuania_17_0031.map / .xfs	K45_UmcUkrTele2LvTele2Lith_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1791.xl	TU M50/Tele2 Latvia-Lithuania/blue
S30880-S5150-M510		19 05 10	M50_1_Standard_19_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Retail-Br_19_0001.map / .xfs		0	M50_1910.xt	M50_1905.xl	TU M50/Retail-Br/blue
S30880-S5150-M511		19 05 10	M50_1_Standard_19_0001.map / .xfs	M50_2_M50-TIM-Brazil_19_0001.map / .xfs		0	M50_1910.xt	M50_1905.xl	TU M50/Tim-Br/blue
S30880-S5150-M512		19 05 10	M50_1_Standard_19_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-OI-Br_19_0002.map / .xfs	K45_OI Telemar_001.sim	1	M50_1910.xt	M50_1905.xl	TU M50/OI-Telemar/amber
S30880-S5150-M513		19 05 10	M50_1_Standard_19_0001.map / .xfs	M50_2_M50-OI-Br_19_0002.map / .xfs	K45_OI Telemar_001.sim	1	M50_1910.xt	M50_1905.xl	TU M50/OI-Telemar/blue
S30880-S5150-M514		19 05 10	M50_1_Standard_19_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-Retail-Br_19_0001.map / .xfs		0	M50_1910.xt	M50_1905.xl	TU M50/Retail-Br/amber
S30880-S5150-M515		19 05 10	M50_1_Standard_19_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-TIM-Brazil_19_0002.map / .xfs		0	M50_1910.xt	M50_1905.xl	TU M50/Tim-Br/amber
S30880-S5150-M516		19 05 10	M50_1_Standard_19_0001.map / .xfs	M50_2_M50-Telecom-Americas_19_0011.map / .xfs	L55_TelecomAmericas_001.sim	1	M50_1910.xt	M50_1905.xl	TU M50/TelecomAmericas/blue
S30880-S5150-M517		19 05 10	M50_1_Standard_19_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-Telecom-Americas_19_0012.map / .xfs	L55_TelecomAmericas_001.sim	1	M50_1910.xt	M50_1905.xl	TU M50/TelecomAmericas/amber
S30880-S5150-P100		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0031.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Int/amber
S30880-S5150-P101		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xfs	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xfs		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Int/blue



-- als Betriebsgeheimnis anvertraut! - alle Rechte vorbehalten! --

13.09.2004

AD_MATB63 V63.06 / 08.09.2003

Status	Mitteilungs-Nr.	Datum	Angelegt von	Name	Seite:	3 von 5
87		24.08.2004	Buttermann	Sparka	A30880-S5150-A1-86-22	
86	S237-J41-1	24.08.2004	Buttermann			
85	S125-J29-2	05.05.2004	Offtermatt		Init chart M50	
84	R199-J29-2	04.09.2003	Offtermatt		P30880-S5150-A1-86-55	

Funkgerät	Swap-Baugruppe	SW LG TG	Standard-I	Kunden-I	SIM-Lock	Level	Tegic	Sprache	Gerätevariante
S30880-S5150-P102		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-UK-A102_09_0065.map / .xls		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50//UK/blue
S30880-S5150-P104		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-amber-WIND_17_0031.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Wind/amper
S30880-S5150-P105		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-WIND_17_0031.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Wind/blue
S30880-S5150-P107		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-O2-UK_09_0019.map / .xls	K45_BTC_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/O2/UK/blue
S30880-S5150-P108		17 01 02	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Benelux-Retail_17_0037.map / .xls		0	M50_1702.xt	M50_1701.xl	TU M50/Benelux/blue
S30880-S5150-P110		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-BRD-Handel-1_09_0030.map / .xls		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/BRD/Handel/blue
S30880-S5150-P111		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Schweiz_17_0024.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Schweiz/blue
S30880-S5150-P112		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Mobilkom-Austria_17_0024.map / .xls	K45_Mobilkom_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Mobilkom/blue
S30880-S5150-P113		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-WIND_17_0031.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Wind/blue
S30880-S5150-P114		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-E-Plus_09_0024.map / .xls		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/E-Plus/blue
S30880-S5150-P115		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-Jamba_09_0023.map / .xls		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/Debitel/blue
S30880-S5150-P116		17 01 02	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-amber-Benelux-Retail_17_0037.map / .xls		0	M50_1702.xt	M50_1701.xl	TU M50/Benelux/amber
S30880-S5150-P118		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-O2-DE_09_0021.map / .xls		0	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/O2-DE/blue
S30880-S5150-P121		17 01 13	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xls		0	M50_1713.xt	M50_1701.xl	TU M50/Middle East/blue
S30880-S5150-P122		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-O2-DE-LOOP_09_0025.map / .xls	K45_VIAG-Interkom_001.sim	16	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/O2-DE-Loop/Blue
S30880-S5150-P123		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-One-Connect_17_0041.map / .xls	K45_one connect_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/One-Connect/blue
S30880-S5150-P127		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-O2-IE_09_0070.map / .xls	K45_O2Ireland_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/O2/Ireland/blue
S30880-S5150-P128		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/INT-RETAIL/blue
S30880-S5150-P129		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Telering_17_0031.map / .xls	K45_Telering_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Telering/blue
S30880-S5150-P130		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xls	K45_Safaricom_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Safaricom/blue
S30880-S5150-P131		17 01 02	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Proximus-BE_17_0045.map / .xls		0	M50_1702.xt	M50_1701.xl	TU M50/Proximus/blue
S30880-S5150-P201		17 02 04	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Comviq-Sweden_17_0031.map / .xls	C45_Comviq- Sweden_001.sim	1	M50_1704.xt	M50_1702.xl	TU M50/Comviq/blue
S30880-S5150-P202		17 02 03	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Nordic-Norway-Denmark_17_0014.map / .xls		0	M50_1703.xt	M50_1702.xl	TU M50/Norway-Denmark/blue
S30880-S5150-P203		17 02 04	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Nordic-Sweden-Finland_17_0031.map / .xls		0	M50_1704.xt	M50_1702.xl	TU M50/Sweden_Finland/blue
S30880-S5150-P204		17 02 03	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Sonofon-Denmark_17_0033.map / .xls	K45_Sonofon-Denmark_001.sim	1	M50_1703.xt	M50_1702.xl	TU M50/Sonofon/blue
S30880-S5150-P300		17 03 06	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Centertel-Poland_17_0014.map / .xls	K45_Centertel-Poland_001.sim	1	M50_1706.xt	M50_1703.xl	TU M50/Centertel/blue
S30880-S5150-P303		17 03 06	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Polkomtel-Poland_17_0028.map / .xls	K45_POLKOMTEL_001.sim	1	M50_1706.xt	M50_1703.xl	TU M50/Polkomtel/blue
S30880-S5150-P306		17 03 05	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Eurotel-CZ_17_0020.map / .xls	K45_Eurotel Czech_001.sim	1	M50_1705.xt	M50_1703.xl	TU M50/Eurotel/Blue
S30880-S5150-P307		17 03 12	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Vodafone-Hungary_17_0031.map / .xls	K45_VodafoneHungary_001.sim	1	M50_1712.xt	M50_1703.xl	TU M50/Vodafone Hungary/blue
S30880-S5150-P308		17 03 09	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-EuroTel-sk_17_0031.map / .xls	K45_Eurotel Slovakia_001.sim	1	M50_1709.xt	M50_1703.xl	TU M50/Eurotel-Sk/blue
S30880-S5150-P400		17 04 08	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG04_17_0024.map / .xls		0	M50_1708.xt	M50_1704.xl	TU M50/SEM/blue
S30880-S5150-P401		17 04 08	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-amber-FFS-LG04_17_0034.map / .xls		0	M50_1708.xt	M50_1704.xl	TU M50/SEM/amber
S30880-S5150-P502		18 05 10	M50_1_Standard_18_0001.map / .xls	M50_2_M50-Airtel_18_0001.map / .xls	K45_Airtel_001.sim	1	M50_1810.xt	M50_1805.xl	TU M50/Airtel-Voda./blue
S30880-S5150-P505		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-TMN_17_0014.map / .xls	K45_TMN_001.sim	1	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/TMN/blue
S30880-S5150-P506		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Telecel_17_0041.map / .xls	K45_Telecel_001.sim	1	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Telecel/blue
S30880-S5150-P507		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Optimus_17_0017.map / .xls	K45_Optimus_001.sim	1	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Optimus/blue
S30880-S5150-P508		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-IberiaRetail_17_0037.map / .xls		0	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Retail-Iberia/blue
S30880-S5150-P509		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Vodacom-ZA_17_0046.map / .xls		0	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Vodacom-ZA/blue
S30880-S5150-P600		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Vipnet_17_0024.map / .xls	K45_Vipnet Croatia_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Vipnet/blue
S30880-S5150-P601		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Simobil_17_0031.map / .xls	K45_SIMOBIL_002.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Simobil/blue
S30880-S5150-P602		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-amber-Simobil_17_0031.map / .xls	K45_SIMOBIL_002.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Simobil/amber
S30880-S5150-P910		17 91 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-amber-Russia_17_0031.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1791.xl	TU M50/Russia/MTS Beeline/amber



-- als Betriebsgeheimnis anvertraut! - alle Rechte vorbehalten! --

13.09.2004

AD_MATB63 V63.06 / 08.09.2003

Status	Mitteilungs-Nr.	Datum	Angelegt von	Name	Seite:	4 von 5
87		24.08.2004	Buttermann	Sparka	A30880-S5150-A1-86-22	
86	S237-J41-1	24.08.2004	Buttermann			
85	S125-J29-2	05.05.2004	Offtermatt		Init chart M50	
84	R199-J29-2	04.09.2003	Offtermatt		P30880-S5150-A1-86-55	

Funkgerät	Swap-Baugruppe	SW LG TG	Standard-I	Kunden-I	SIM-Lock	Level	Tegic	Sprache	Gerätevariante
S30880-S5150-P911		17 91 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Russia_17_0030.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1791.xl	TU M50/Russia/MTS Beeline/blue
S30880-S5150-P912		17 91 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Tele2-Latvia-Lithuania_17_0031.map / .xls	K45_UmcUkrTele2LvTele2Lith_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1791.xl	TU M50/Tele2 Latvia-Lithuania/blue
S30880-S5150-S111		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Switzerland_17_0024.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Switzerland/blue
S30880-S5150-S112		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Mobikom-Austria_17_0024.map / .xls	K45_Mobikom_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Mobikom/blue
S30880-S5150-S119		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Globe_17_0001.map / .xls	K45_Globe-Philippines_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Globe/blue
S30880-S5150-S120		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Philipp-Distributors_17_0001.map / .xls	K45_Nw-prepared_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Philipp-Distri./blue
S30880-S5150-S121		17 01 13	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xls		0	M50_1713.xt	M50_1701.xl	TU M50/Middle East/blue
S30880-S5150-S123		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-One-Connect_17_0041.map / .xls	K45_one connect_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/One-Connect/blue
S30880-S5150-S127		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-O2-IE_09_0070.map / .xls	K45_O2Ireland_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50/O2/Ireland/blue
S30880-S5150-S129		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Telering_17_0031.map / .xls	K45_Telering_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Telering/blue
S30880-S5150-S130		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG01_17_0024.map / .xls	K45_Safaricom_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50/Safaricom/blue
S30880-S5150-S131		17 01 02	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Proximus-BE_17_0045.map / .xls		0	M50_1702.xt	M50_1701.xl	TU M50/Proximus/blue
S30880-S5150-S133		18 01 01	M50_1_Standard_18_0001.map / .xls	M50_2_M50-BRD-Handel-1_18_0001.map / .xls		0	M50_1801.xt	M50_1801.xl	TU M50/BRD-Handel/blue
S30880-S5150-S202		17 02 03	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Nordic-Norway-Denmark_17_0014.map / .xls		0	M50_1703.xt	M50_1702.xl	TU M50/Norway-Denmark/blue
S30880-S5150-S203		17 02 04	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Nordic-Sweden-Finland_17_0031.map / .xls		0	M50_1704.xt	M50_1702.xl	TU M50/Sweden_Finland/blue
S30880-S5150-S303		17 03 06	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Polkomtel-Poland_17_0028.map / .xls	K45_POLKOMTEL_001.sim	1	M50_1706.xt	M50_1703.xl	TU M50/Polkomtel/blue
S30880-S5150-S306		17 03 05	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Eurotel-CZ_17_0020.map / .xls	K45_Eurotel Czech_001.sim	1	M50_1705.xt	M50_1703.xl	TU M50/Eurotel/blue
S30880-S5150-S309		17 03 12	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Vodafone-Hungary_17_0031.map / .xls	K45_VodafoneHungary_001.sim	1	M50_1712.xt	M50_1703.xl	TU M50/Vodafone/blue
S30880-S5150-S400		17 04 08	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG04_17_0024.map / .xls		0	M50_1708.xt	M50_1704.xl	TU M50/SEM/blue
S30880-S5150-S401		17 04 08	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-amber-FFS-LG04_17_0034.map / .xls		0	M50_1708.xt	M50_1704.xl	TU M50/SEM/amber
S30880-S5150-S402		17 04 08	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG04_17_0024.map / .xls		0	M50_1708.xt	M50_1704.xl	TU M50/SEM/blue
S30880-S5150-S502		18 05 10	M50_1_Standard_18_0001.map / .xls	M50_2_M50-Airtel_18_0001.map / .xls	K45_Airtel_001.sim	1	M50_1810.xt	M50_1805.xl	TU M50/Airtel-Voda./blue
S30880-S5150-S505		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-TMN_17_0014.map / .xls	K45_TMN_001.sim	1	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/TMN/blue
S30880-S5150-S509		17 05 10	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Vodacom-ZA_17_0046.map / .xls		0	M50_1710.xt	M50_1705.xl	TU M50/Vodacom-ZA/blue
S30880-S5150-S600		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Vipnet_17_0024.map / .xls	K45_Vipnet Croatia_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Vipnet/blue
S30880-S5150-S601		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Simobil_17_0031.map / .xls	K45_SIMOBIL_002.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Simobil/blue
S30880-S5150-S602		17 06 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-amber-Simobil_17_0031.map / .xls	K45_SIMOBIL_002.sim	1	M50_1701.xt	M50_1706.xl	TU M50/Simobil/amber
S30880-S5150-S700		17 07 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Se-Asia_17_0001.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1707.xl	TU M50/SE/ASIA/blue
S30880-S5150-S701		17 07 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-AIS_17_0001.map / .xls	K45_Ais-Hello_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1707.xl	TU M50/AIS/blue
S30880-S5150-S702		17 07 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-DTAC_17_0001.map / .xls	K45_DTAC_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1707.xl	TU M50/DTAC/blue
S30880-S5150-S703		17 07 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Orange-TH_17_0001.map / .xls	K45_Thai-Orange_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1707.xl	TU M50/ORANGE/blue
S30880-S5150-S704		17 07 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-SAMART_17_0001.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1707.xl	TU M50/SAMART/blue
S30880-S5150-S705		17 07 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Vietnam_17_0001.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1707.xl	TU M50/VIETNAM RETAIL/blue
S30880-S5150-S800		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xls	3118_2_China-delta_17_0004.map / .xls		0			TU 3118/China/blue
S30880-S5150-S803		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xls	3118_2_HK_17_0001.map / .xls		0			TU 3118/HK/blue
S30880-S5150-S804		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xls	3118_2_China-delta_17_0004.map / .xls	K45_China-Unicom_001.sim	1			TU 3118/Unicom/blue
S30880-S5150-S805		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xls	3118_2_China-delta_17_0004.map / .xls	K45_China-Mobile_001.sim	1			TU 3118/Mobile/blue
S30880-S5150-S806		17 08 00	3118_1_Standard_17_0001.map / .xls	3118_2_China-delta_17_0004.map / .xls	K45_China 1-1_001.sim	4			TU 3118/China/SIMLOCK1:1/blue
S30880-S5150-S911		17 91 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-Russia_17_0030.map / .xls		0	M50_1701.xt	M50_1791.xl	TU M50/Russia/MTS Beeline/blue
S30880-X5150-P100		17 01 01	M50_1_Standard_17_0001.map / .xls	M50_2_M50-amber-FFS-LG01_17_0031.map / .xls	C45_no-id-phone_001.sim	1	M50_1701.xt	M50_1701.xl	TU M50No-ID Phone/amber
S30880-X5150-P101		09 01 01	M50_1_Standard_09_0001.map / .xls	M50_2_M50-FFS-LG01_09_0025.map / .xls	C45_no-id-phone_001.sim	1	M50_0901.xt	M50_0901.xl	TU M50No-ID Phone/blue
S30880-S5150-A124		---				0			TU M50/BRD-Handel/amber



Status	Mitteilungs-Nr.	Datum	Angelegt von	Name	Seite:	5 von 5
87		24.08.2004	Buttermann	Sparka	A30880-S5150-A1-86-22	
86	S237-J41-1	24.08.2004	Buttermann			
85	S125-J29-2	05.05.2004	Offtermatt		Init chart M50	
84	R199-J29-2	04.09.2003	Offtermatt		P30880-S5150-A1-86-55	

Funkgerät	Swap-Baugruppe	SW LG TG	Standard-I	Kunden-I	SIM-Lock	Level	Tegic	Sprache	Gerätevariante
S30880-S5150-P124		-- -- --				0			TU M50/BRD-Handel/blue
S30880-S5150-P133		18 01 01	M50_1_Standard_18_0001.map / .xfs	M50_2_M50-BRD-Handel-1_18_0001.map / .xfs		0	M50_1801.xt	M50_1801.xl	TU M50/BRD-Handel/blue
S30880-S5150-P503		09 05 10	M50_1_Standard_09_0001.map / .xfs			0	M50_0910.xt	M50_0905.xl	